

Příloha č. 1

Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku

Čj.: KHSJM 40497/2024

Seznam majetku trvale nepotřebného

Položka	Inventární č.	RZ	Rok prvního uvedení do provozu	Cena pořizovací (Kč)	Počet najetých km
ŠKODA FABIA COMBI	M006216	3B8 0396	23.11.2005	379 800,00	186 504
Rádio	M006219		25.11.2005	8 000,00	
ŠKODA FABIA COMBI	M006217	3B8 0397	23.11.2005	379 800,00	218 105
Rádio	M006220		25.11.2005	8 000,00	
ŠKODA FABIA COMBI	M006218	3B8 0398	23.11.2005	379 800,00	237 524
Rádio	M006221		25.11.2005	8 000,00	
Potahy do auta	M006246		22.12.2005	3 100,00	
ŠKODA FABIA COMBI	M006680	5B2 6405	20.12.2007	362 258,50	224 019
Rádio	E003886		8.4.2008	1 990,00	

Současný technický stav vozidla odpovídá úměrnosti opotřebení stářím a počtem najetých kilometrů, viz tabulka výše.

Škoda Fabia Combi RZ 3B8 0396 aktuálně vyžaduje kompletní výměnu elektrických rozvodů a opakovanou výměnu spojky. Vykazuje mimořádně vysokou spotřebu oleje, ve špatném stavu je výfukový systém, který už byl také servisován opakovaně. Provoz vozidla je ekonomicky mimořádně náročný a neefektivní. STK platná do 15.10.2025.

Škoda Fabia Combi RZ 3B8 0397 aktuálně vyžaduje kompletní výměnu elektrických rozvodů a spojky. Vykazuje mimořádně vysokou spotřebu oleje, ve špatném stavu jsou tlumiče. Provoz vozidla je ekonomicky mimořádně náročný a neefektivní. STK platná do 10.9.2025.

Škoda Fabia Combi RZ 3B8 0398 aktuálně vyžaduje kompletní výměnu elektrických rozvodů a výměnu spojky. Ve špatném stavu jsou tlumiče, bude potřeba výměna silentbloku ramen nápravy. Provoz vozidla je ekonomicky mimořádně náročný a neefektivní. STK platná do 20.10.2025.

Škoda Fabia Combi RZ 5B2 6405 je vozidlo technicky i morálně opotřebované, vykazuje mimořádně vysokou spotřebu technických tekutin, tlumiče ve špatném stavu. V brzké době bude vyžadovat kompletní servis brzdové soustavy a elektrorozvodů. Občas nezaskakuje spojka. STK platná do 13.12.2025.