

KHS Jmk
Jeřábkova 4
Brno
CZ 602 00

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/99Sb

dle ČOP 9934/2010/BM/HOK ze dne 15.11.2010 bylo stanoveno:


Nejpozději do 1.1.2013 včetně budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy výsledky měření hluku z dopravy na silnici II/602 v ul. Pražská dokladující, že po realizaci navrženého protihlukového opatření (výměna oken) je ve všech chráněných vnitřních prostorech staveb u této silnice zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné vnitřní prostory staveb v denní i noční době upravené nařízením vlády č. 148/2006Sb. Současně bude předložen doklad o rozsahu skutečně realizovaných opatření.

A) Žádám dle zákona 106/99Sb kopii dokladu o rozsahu skutečně realizovaných opatření.

B) Žádám kopii protokolu, kterým bylo doloženo dodržení hygienických limitů hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb v denní a noční době upravené nařízením vlády č. 148/2006Sb na ulici Pražská, zvláště u domu na ulici Pražská 29, Brno. Dle orientačních hlukových měření nejsou tyto hygienické limity do dnešního dne splněny. Kdo doložení nepřekročení hygienických limitů ověřoval, jakým způsobem to dělal, jaké je chybovost tohoto ověřování?

C) Jaké ze stanovených podmínek přikázaných v ČOP z roku 2010 byly prokazatelně splněny? Můžete mi to sdělit dle zákona 106/99Sb.

Snížení rychlosti nebylo provedeno, hluk dle orientačního měření v domu Pražská 29 prokazatelně překračuje hygienické limity hluku ve vnitřních chráněných prostorech domu a bod 3 položení tichého asfaltu nebylo provedeno, neb od plánování pokládky nového asfaltu do jeho realizace to trvá minimálně 8 let (viz. ČOP z roku 2016), to se za 5 let trvání ČOP rozhodně nedá stihnout.



V Brně dne 7.5.2018



rodné číslo znáte.