


**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 54034/2022/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 46531/2022

Vyřizuje: Mgr. Petra Kubišová
Telefon: 541 126 412
E-mail: petra.kubisova@khsbrno.cz

Doporučeně – do vlastních rukou



V Brně dne 12. září 2022

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 29.08.2022 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako povinnému subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), doručena Vaše žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla zaevidována pod č. j. KHSJM 50862/2022/BM/PRAV, kdy v návaznosti na poskytnutí informace ze dne 23.08.2022, č. j. KHSJM 49325/2022/BM/PRAV, žádáte o doplnění následujících informací:

„Na otázku kdy proběhlo měř. hluku je odpověď 22.02.2008. Z toho plyne že tam jiné měření hluku nikdy jindy neproběhlo?

Dotazuji se zda měření proběhlo u zapnutého stroje. To zde vůbec není zmíněno.

Uvádí se že další kal. stroj byl až v roce 21. To je lež. V roce 21 jsem v IS. pracoval a dávno tam byl. Vše lze ověřit u zaměstnanců co tam pracují.

Měř. souprava byla umístěna mezi sk. lin. a kalib. proč? Nejvíce hluku je přímo u kalibračky a zaměstnanec se ta musí zdržovat.“

KHS JmK Vám tímto poskytuje požadované informace:

Bylo provedeno ještě jiné měření než to v r. 2008?

V současné době není KHS JmK známo, že by na pracovišti skládání radiátorů ve výrobním závodě společnosti ISAN Radiátory s.r.o., na adrese Poříčí 26, 678 01 Blansko (dále jen „společnost ISAN“), bylo provedeno jiné měření než dne 22.02.2008, jehož výsledky jsou zpracovány v Protokolu o akreditovaném měření FF – H/2008/28 ze dne 26.02.2008 (dále jen „Protokol“).

Měření provedl zaměstnanec Centra laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Brně na základě objednávky společnosti ISAN. Jedná se o zkušební laboratoř akreditovanou ČIA (Český institut pro akreditaci) pod registračním číslem 1391.2.

Byl při měření zapnut stroj na kalibraci trubek?

Z Protokolu jednoznačně nevyplývá, že při měření dne 22.02.2008 byl zapnut stroj na kalibraci trubek.

Proč měřicí souprava byla během měření umístěna mezi skládací linkou a kalibrovačkou a nebyla umístěna přímo u kalibrovačky, u které probíhá největší hluk a zaměstnanec se tam musí zdržovat?

Odpověď na tuto otázku KHS JmK nemá k dispozici. Měřicí místa volí laboratoř provádějící měření. V tomto případě Centrum laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Jedná se o zkušební laboratoř akreditovanou ČIA pod registračním číslem 1391.2. a laboratoř je tak držitelem osvědčení o akreditaci dle § 38 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely kategorizace prací.


V Protokolu je uvedeno, že měření bylo provedeno mj. pro účely kategorizace prací, bylo provedeno dle standardního operačního postupu SOP č. 805 a délka měření byla volena tak, aby plně vystihla danou hlukovou situaci a byla reprezentativní pro dlouhodobou hlukovou zátěž zaměstnanců. Měření byl přítomen vedoucí výroby, který předložil časové snímky jednotlivých profesí. Měření bylo provedeno v pracovním prostoru tzv. „hlavní dílny“ a postihuje pracovní operace svařování, skládání radiátorů, řezání materiálu a broušení. Z kategorizace prací nevyplývá, že by obsluha kalibrovačky

byla samostatnou prací s trvalým pracovním místem. Při výkonu státního zdravotního dozoru dne 03.08.2022 bylo zjištěno, že obsluha kalibrovačky je součástí práce obsluha skládací linky.

Z dostupných informací lze dovodit, že výsledky měření uvedené v Protokolu byly podkladem pro hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících práci v měřené dílně rizikovému faktoru hluk a laboratoř volila místa měření na základě časového snímku poskytnutého zaměstnavatelem.

Mgr. Bc. Petra Kubišová
vedoucí oddělení
právního

Rozdělovník

Adresát – 
KHS JmK – spis