

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

č.j.: KHSJM 46190/2022/BK/HP

sp. zn.: S-KHSJM 46190/2022

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,

2. Kontrolující:

Ing. Petra Hromková, služební průkaz č. 0210

3. Kontrola zahájena dne 03.08.2022 ve 13.45 hodin předložením služebního průkazu povinné osobě [redacted]

4. Místo kontroly

Výrobní závod kontrolované osoby spol. ISAN Radiátory s.r.o,
na adrese Poříčí 26, Blansko, PSČ 678 01

Výrobní objekt S3 „Hlavní dílna“ a „Lisovna“

5. Kontrolovaná osoba:

Právnícká osoba:

ISAN Radiátory s.r.o.,
Cejl 105
Brno
PSČ 602 00

IČO 253 34 727

6. Osoby přítomné na místě kontroly:

Povinná osoba: zaměstnanec právnické osoby:

[redacted]
[redacted]
[redacted] osoba úředně známá z výkonu státního zdravotního dozoru
[redacted] osoba úředně známá z výkonu státního zdravotního dozoru

7. Předmět kontroly:

§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – kategorizace práce obsluha skládací linky

8. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Ukončení kontrolního šetření dne 03.08.2022.

9. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

1. Kategorizace prací byla schválena rozhodnutím KHS JmK Brno dne 13.06.2014 pod č. j. KHSJM 23696/2014/HP. Práce obsluha skládací linky je vykonávána v prostoru tzv. „hlavní dílny“ ve výrobním objektu S3. Jedná se o práci zařazenou do výsledné kategorie druhé, kdy faktory rozhodnými pro zařazení jsou prach (železo a jeho slitiny), hluk, celková fyzická zátěž a pracovní poloha. Hluk byl do výsledné kategorie zařazen na základě měření provedeného Centrem laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Brně, viz Protokol o akreditovaném měření FF-H/2008/28 ze dne 26.2.2008. V době měření na měřicím stanovišti č. 5 v pracovním prostoru hlavní dílny u zásobníku č. 2 skládací linky činila naměřená hladina hluku 78,7 dB. Při kontrole bylo zjištěno, že uspořádání pracoviště neodpovídá vyhodnocení rizik v r. 2014 - bylo změněno umístění technologie kalibrovačky a skládací linky v prostoru hlavní dílny.

Obsluha kalibrovačky a skládací linky spočívá v následujících úkonech:

Pracovník nastaví a seřídí dle výrobního příkazu kalibrovačku a skládací linku. Z přípravný přiveze trubky a nasype je do zásobníku č. 1 u kalibrovačky. Tento úkon provádí dle sdělení povinných osob přítomných na kontrole cca 1 x za hodinu po dobu 2 minuty. Trubky se automaticky kalibrují (sražení hran) a naplňují zásobník č. 2. Naplněný zásobník č. 2 obsluha následně přemístí ke skládací lince. Skládací linka si trubky automaticky nabírá ze zásobníku a rozmisťuje dle nastavení mezi profily. Následuje proces naražení profilů a trubek, ohýbání, pastování. Na výstupu z linky odebírá další pracovník zkompletovaný radiátor a převáží na kapilární pec.

Obsluha skládací linky se dle sdělení povinných osob přítomných na kontrole průběžně pohybuje v prostoru celé hlavní dílny – u kalibrační ani skládací linky není s výjimkou odebírání kompletních radiátorů trvalé pracovní místo. Obsluha doplňuje trubky a profily, dohlíží a případně přenastavuje chod linky.

Při kontrole bylo dále zjištěno, že v prostoru lisovny, který navazuje na hlavní dílnu, je od r. 2021 instalována nová linka SA 710 (kalibrování, děrování, zavařování, broušení, víčkování) a další nová linka AWECO (bodování).

S ohledem na změny uspořádání technologie kalibrovačky a skládací linky a dále na instalaci nové technologie v lisovně bude dle sdělení [REDAKCE] v rámci pravidelného vyhledávání a hodnocení rizik dle § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., provedeno měření hluku na jednotlivých pracovištích hlavní dílny a lisovny. V případě, že vyhodnocení rizikových faktorů bude mít vliv na současné zařazení prací do výsledných kategorií, bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložena aktualizovaná kategorizace prací včetně objektivních podkladů dle § 38 zákona č. 258/2000 Sb.

10. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námítka proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítka se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

11. Protokol vyhotoven dne 03.08.2022.

12. Protokol obsahuje dvě strany.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

13. Podpisy kontrolujících:

Ing. Petra Hromková, v. r.
odborný rada
oddělení hygieny práce
územního pracoviště Blansko a Vyškov

Za správnost vyhotovení Mgr. Hana Blažková