

- 5 - 03 - 2019

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 11061/2019/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 09204/2019

Doporučeně - do vlastních rukou

Vyřizuje: JUDr. Lenka Živělová
Telefon: 541 126 413
E-mail: lenka.zivelova@khsbrno.cz



V Brně dne 4. března 2019

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Dne 20.02.2019 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“ nebo „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zaevidována pod č.j. KHSJM 09204/2019/BM/PRAV, kterou žádáte o následující informace:

- „V roce 2018 byla v Brně na ulici Jana Babáka 11 prováděna stavba „Energetické úspory objektů A a B, areál společnosti IMOS facility a.s.“ Jednalo se o rekonstrukci výškové budovy opláštěné tzv. boletickým panelem, tedy sendvičovou konstrukcí, v níž jedna z konstrukčních vrstev je tvořena azbestem. KHS JMK musela podle platné legislativy stanovit, jaká opatření musí zhotovitel provést před zahájením prací s materiály obsahujícími azbest, jak budou prováděny vlastní práce a následná likvidace nebezpečného odpadu.“
 - Žádáme o kopie dokladů vydaných KHS v souvislosti s rekonstrukcí výše uvedené stavby.
 - Žádáme o informaci, kdo prováděl kontrolu dodržování opatření a postupů nařízených KHS.“
- V roce 2018 probíhala rekonstrukce dvou výškových budov v Brně na ulici Šumavská. Jedná se o budovy vlastněné společností Šumavská tower s.r.o. Tyto budovy byly také opláštěny boletickým panelem obsahujícím azbestovou konstrukční vrstvu.
 - Žádáme o kopie dokladů vydaných KHS v souvislosti s rekonstrukcí výše uvedených staveb.
 - Žádáme o informaci, kdo prováděl kontrolu dodržování opatření a postupů nařízených KHS.“

Na základě předmětné žádosti KHS JmK poskytuje následující informace, a to

k bodu 1.:

- dokumenty
 - č. j. KHSJM 20779/2018/BM/HP ze dne 18.04.2018,
 - č. j. KHSJM 33136/2018/BM/HP ze dne 18.06.2018,
- KHS JmK kontrolu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu, neprováděla;


k bodu 2.:

- závazné stanovisko
 - č. j. KHSJM 54714/2015/BM/HP ze dne 20.11.2015,
- KHS JmK kontrolu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu, neprováděla.

KHS JmK pro úplnost uvádí k bodu 2. žádosti o informace, že v projektové dokumentaci přiložené k žádosti o vydání závazného stanoviska bylo konstatováno, že v opláštění není přítomný azbest, tato skutečnost byla doložena v průběhu místního šetření na místě prováděné rekonstrukce dne 02.02.2018, kdy byl předložen dodatek technické zprávy, který byl zpracován po provedení

podrobné prohlídky stavby a několika sond v době přípravných demoličních prací, na základě kterých nebyly v opláštění stavby zjištěny materiály obsahující azbest.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-129-



JUDr. Lenka Zivělová
vedoucí oddělení
právního

Přílohy

- Dokument č. j. KHSJM 20779/2018/BM/HP ze dne 18.04.2018 (1 strana)
- Dokument č. j. KHSJM 33136/2018/BM/HP ze dne 18.06.2018 (1 strana)
- Závazné stanovisko č. j. KHSJM 54714/2015/BM/HP ze dne 20.11.2015 (1 strana)

Rozdělovník

Adresát –

KHS JmK – spis

- HP BM (na vědomí)